


Bunker WH-Nr 692	Regelbau 23 L mit Zusatz MG-Schartenstand	Westwall, Abschnitt Blieskastel- Eppenbrunn	w Winzeln, n Eichelsbachermühle
---------------------------------	---	--	--

Objektnummer 14013 **Bauformnummer** 17 **Heutiger Zustand** Ruine, teilw. mit aufliegender Decke. **Stellungskarte/TK25** 6811 Pirmasens-Süd

- 1 Eingang
- 2 Entgiftungsnische
- 3 Passive Gasschleuse
- 4 Aktive Gasschleuse
- 5 Bereitschaftsraum
- 6 Notausgang
- 7 Scharte für Gewehr
- 8 Scharte für MG
- 10 Flankierungsanlage für MG
- 11 Kampfraum für MG



Aufmaß/sichtbar
Rekonstruktion oder
nicht zugängliche Bereiche

Die beiden Flügelmauer im Hof wurden um 15 Grad nach innen gedreht und sind deutlich länger. In der Gasschleuse ist eine Beschriftung, die in den weißen Anstrich geritzt wurde lesbar, und über deren Authentizität sich streiten lässt:
"ALDOPH WAS H R
JAN 1943"
Abdruck von zwei 3cm starken Platten an der Frontseite.

Das Bauwerk wurde 2015 von dem VEWA e.V. übernommen, und hieran wurden im Juni 2016 alternative Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt in Form von Weißdornhecken und einem kurzen Zaun.

Ökologische Bedeutung
Biotoptyp im Bauwerk: HZ2 Bunker mit geschlossenen Hohlräumen.
Biotoptyp Oberfläche: BA0
Gehölzinsel aus Feldgehölz
Spuren von Tieren: Höhlen, Nußschalen und Schneckenhäuser.

Geodätische Grundlagen und Koordinaten
ETRF89/WGS84 Lon/Lat:
7.542595 49.186737
Potsdam/Gauß-Krüger RE/HO:
2612494 5451102


Bauformbeschreibung
In vielen Fällen wurde die Maultscharte mit zwei 3 cm starken Panzerplatten verstärkt, die aber kleiner sind als die beim Regelbau B verwendet wurden.

Baujahr/Epoche
1938 (*Limesbauprogramm*)

Autoren
Aufmaß & Zeichnung
© Patrice Wijnands



▲ [5018763] Ansicht von Nordosten: Der Eingang.



▲ [5018767] Die Aufschrift in der Gasschleuse.

Quellen	+ (Begehung Wijnands)		Seite	1 von 2
Besucht	14.05.2011	Änderungen	Letzte Änderung	07.06.2016
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945		patrice.wijnands@vewa-ev.de		

Bunker WH-Nr 692	Regelbau 23 L mit Zusatz MG-Schartenstand	Westwall, Abschnitt Blieskastel- Eppenbrunn	w Winzeln, n Eichelsbachermühle
---------------------------------	---	--	--

Objektnummer 14013 **Bauformnummer** 17 **Heutiger Zustand** Ruine, teilw. mit aufliegender Decke. **Stellungskarte/TK25** 6811 Pirmasens-Süd



▲ [5018766] Blick durch den Eingang in die Gasschleuse.



▲ [5018768] Links der Bereitschaftsraum, rechts der Kampfraum. Die Decke ist in die Scharte eingebrochen.



▲ [5018772] Nußschalen und Schneckenhäuser, möglicherweise Nahrungsreste.



▲ [5018770] Der Abdruck von zwe 3 cm starken Platten an der Frontseite.



▲ [5018773] Das Podest mit Rohrmündungen für Fernsprekabel.

Quellen	+ (Begehung Wijnands)		Seite	2 von 2
Besucht	14.05.2011	Änderungen	Letzte Änderung	07.06.2016
Verzeichnis der Befestigungsanlagen in Deutschland 1900-1945			patrice.wijnands@vewa-ev.de	